

### Etat des lieux des Centres de Soins et de Promotion Sociale

Désignation	Bazoulé				Lougsi				Tanghin Dassouri				Vipalogo				Yaoghin			
	Existence			En cours	Existence			En cours	Existence			En cours	Existence			En cours	Existence			En cours
	Oui		Non		Oui		Non		Oui		Non		Oui		Non		Oui		Non	
	Bon	Mauvais		Bon	Mauvais	Bon		Mauvais	Bon	Mauvais		Bon	Mauvais	Bon		Mauvais	Bon	Mauvais		Bon
Puisard			X		fosse					X					X			X		
Source d'eau potable		rouille			X					X					X					X
Latrines	1	1			1					1				1				1	1	
Abri pour accompagnant			X				X				X				X					X
Cuisine		X					X			X					X			X		
Bac à ordures pour usagers	X						X			X					X			X		
Bac à ordures pour visiteurs	X				X					X					X					
Salle d'accouchement		X		projet	X					X				X				X		
Salle d'attente	X				X					X								X		
Poste de lavage des mains	X						X			X					X			mate.		
Séparation de la salle de pansement d'avec la salle d'injections	X						X				placard pour séparation			X				X		
Propreté des murs	X						X			X				X				X		
Propreté du sol	X				X					X				X				X		
Carrelage du sol			X		X					mate.					X					X
Mobilier (chaises)														usées				suff.		
Mobilier (bancs)														usés						
Table d'accouchement														X						
Armoires			X											cassée						
Lits		cassés																		
Matelas enfants						X														

La sensibilisation à la propreté est peu réalisée : poubelles inexistantes.  
 Les accompagnateurs séjournent à côté des malades pendant l'hospitalisation.  
 Le nettoyage des latrines n'est pas une préoccupation des majors.  
 Les eaux usagées sont versées dans la nature.  
 Mauvaise étanchéité des toitures.  
 Les peintures sont anciennes (en moyenne plus de 20 ans)  
 Pas de carrelage dans l'ensemble des dispensaires et des maternités, ce qui rend le nettoyage et la contamination difficile.  
 Les sols datent de plus de 30 ans.  
 Pas de margelle sur le puits de grand diamètre de Vipalogo : risque de chutes.  
 Les incinérateurs (trous à déchets) ne sont pas tous protégés.